



**Comunicado oficial del Cuerpo Técnico:**

Según el Cuerpo Técnico de la Federación Regional Cuatro de motociclismo, informa que en la Fecha N°8 de CAM Promocional realizada en la ciudad de Morteros el día 24 de septiembre se retiró para evaluar la pieza de **Encendido** en las finales de las categorías 110 cc **Stándar Aficionado y 110 cc Stándar CAM**.

Al finalizar la final de 110 cc Stándar Aficionados los pilotos de la moto **N°10 Burgatte Brandon** y de la moto **N°5 Romero Santiago** estando dichas piezas, **NO** encuadradas en el reglamento Técnico 2023.

También en la categoría 110 cc Stándar CAM, el piloto **N°5 SAPIA ANDRES**, presenta dicha pieza **NO** encuadrada en el reglamento Técnico 2023.

**ESTOS PILOTOS QUEDAN TOTALMENTE DESCLASIFICADOS DE TODA LA JORNADA.**

El día sábado 14 de octubre en la ciudad de Totoras en el circuito Unión Futbol Club a las 8,15 hs en el parque cerrado, la Técnica realizará una reunión y entregará dicha pieza.